

RELATÓRIO DE FOTOGRÁFICO

Etapa:		GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 16 ESQUINA COM A VENIDA "A"		Folha:	01 de 03
Município:	Orlândia/SP			Data:	nov/21
% Físico Concluído da Obra:		0,00%	Evolução Semanal:		0,00%



FOTO 1 - **OBRA 1.** Ruptura da Galeria de 600 mm e erosão causada pela enxurrada - Rua 16 Esquina com avenida "A".



FOTO2 - **OBRA 1.** Ruptura da Galeria de 600 mm e erosão causada pela enxurrada - Rua 16 Esquina



FOTO 3 - **OBRA 1.** Ruptura da Galeria de 600 mm .
Tubulação corroída por baixo, ruptura superior pela
diminuição da resistência. Lina de drenagem de tubulação



FOTO 4 - **OBRA 1.** Ruptura da Galeria de 600 mm.
Tubulação corroída por baixo, ruptura superior pela
diminuição da resistência. Lina de drenagem de



FOTO 5 - **OBRA 1** - Ruptura da Galeria de 600 mm e
erosão causada pela enxurrada - Rua 16 Esquina com



FOTO 6 - **OBRA 01** - Ruptura da Galeria de 600 mm e
erosão causada pela enxurrada - Rua 16 Esquina com

RELATÓRIO DE FOTOGRÁFICO

GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 13 ESQUINA COM A VENIDA "5"		Folha:	02 de 03
Etapa:		Data:	nov/21
Município:	Orlândia/SP		
% Físico Concluído da Obra:	0,00%	Evolução Semanal:	0,00%



FOTO 7 - **OBRA 2.** Ruptura da Caixa de ligação do Ramal com o Extravasor - Rua 13 Esquina com avenida "5".



FOTO 8 - **OBRA 2.** Ruptura da Caixa de ligação do Ramal com o Extravasor - Rua 13 Esquina com avenida "5".



FOTO 9 - **OBRA 2.** Ruptura da Caixa de ligação do Ramal com o Extravasor - Rua 13 Esquina com avenida "5". Orlândia/SP.



FOTO 10 - **OBRA 2.** Ruptura da Caixa de ligação do Ramal com o Extravasor - Rua 13 Esquina com avenida "5". Orlândia/SP.



FOTO 11 - **OBRA 2.** Ruptura da Caixa de ligação do Ramal com o Extravasor - Rua 13 Esquina com avenida "5".



FOTO 12 - **OBRA 2.** Ruptura da Caixa de ligação do Ramal com o Extravasor - Rua 13 Esquina com avenida "5".

RELATÓRIO DE FOTOGRÁFICO

Etapa:		GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUA 08 ESQUINA COM A VENIDA "5"		Folha:	03 de 03
Município:	Orlândia/SP			Data:	nov/21
% Físico Concluído da Obra:		0,00%	Evolução Semanal:		0,00%



FOTO 13 - **OBRA 3.** Ruptura da Galeria de 600 mm e erosão causada pela enxurrada - Rua 08 Esquina com



FOTO 14 - **OBRA 3.** Ruptura da Galeria de 600 mm e erosão causada pela enxurrada - Rua 08 Esquina



FOTO 15 - **OBRA 3.** Ruptura da Galeria de 600 mm e erosão causada pela enxurrada - Rua 08 Esquina com avenida "5". Orlândia/SP.



FOTO 16 - **OBRA 3.** Ruptura da Galeria de 600 mm e erosão causada pela enxurrada - Rua 08 Esquina com avenida "5". Orlândia/SP.



FOTO 17 - **OBRA 3.** Ruptura da Galeria de 600 mm e erosão causada pela enxurrada - Rua 08 Esquina com



FOTO 18 - **OBRA 3.** Ruptura da Galeria de 600 mm e erosão causada pela enxurrada - Rua 08 Esquina com