

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OBRAS DE REPARO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO - ABRIL/2020.**

<b>Etapa:</b>	Manutenção da Redes de Águas Pluviais e Esgoto.	<b>Folha:</b>	02 de 02
<b>Município:</b>	Orlândia/SP	<b>Data:</b>	abril/2020.
<b>% Físico Concluído da Obra:</b>	0,00%	<b>Evolução Semanal:</b>	0,00%



**FOTO 7 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 4.**  
Rua 04 Cruzamento com Avenida 01.



**FOTO 8 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 4.**  
Rua 04 Cruzamento com Avenida 01.



**FOTO 9 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 5.**  
Rua 04 Cruzamento com Avenida 01.



**FOTO 10 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 5.**  
Rua 04 Cruzamento com Avenida 01.



**FOTO 11 - OBRA DE REP. REDE ESGOTO - OBRA 6.**  
Zona Rural - Emissário passa pela Fazenda São João



**FOTO 12 - OBRA DE REP. REDE ESGOTO - OBRA 6.**  
Zona Rural - Emissário passa pela Fazenda São João