

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OBRAS DE REPARO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO - ABRIL/2020.**

<b>Etapa:</b>	Manutenção da Redes de Águas Pluviais e Esgoto.	<b>Folha:</b>	01 de 02
<b>Município:</b>	Orlândia/SP	<b>Data:</b>	abril/2020.
<b>% Físico Concluído da Obra:</b>	0,00%	<b>Evolução Semanal:</b>	0,00%



**FOTO 1 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 1.**  
Avenida Marginal "L" entre a Rua 03 e Rua 05.



**FOTO 2 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 1.**  
Avenida Marginal "L" entre a Rua 03 e Rua 05.



**FOTO 3 - OBRA DE REP. REDE ESGOTO - OBRA 2.**  
Avenida Marginal "L" entre a Rua 03 e Rua 05.



**FOTO 4 - OBRA DE REP. REDE ESGOTO - OBRA 2.**  
Avenida Marginal "L" entre a Rua 03 e Rua 05.



**FOTO 5 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 3.**  
Rua 08 Cruzamento com Avenida 01.



**FOTO 6 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 3.**  
Rua 08 Cruzamento com Avenida 01.