

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - OBRAS DE REPARO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO - ABRIL/2020.**

<b>Etapas:</b>	Manutenção da Redes de Águas Pluviais e Esgoto.	<b>Folha:</b>	02 de 02
<b>Município:</b>	Orlândia/SP	<b>Data:</b>	abril/2020.
<b>% Físico Concluído da Obra:</b>	0,00%	<b>Evolução Semanal:</b>	0,00%



**FOTO 13 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 7.**  
Rua 08 Cruzamento com Avenida M.



**FOTO 14 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 7.**  
Rua 08 Cruzamento com Avenida M.



**FOTO 15 - OBRA DE REP. GALERIAS - OBRA 7.**  
Rua 08 Cruzamento com Avenida M.

